# การประยุกต์ใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีห้าแกนสำหรับกระบวนการผลิตใบพัด Application of CNC Five Axis Milling Machine for Turbine Blade Manufacturing Process

ชนะ รักษ์ศิร<sup>1, 2\*</sup> สวิต ฉิมเรือง<sup>1</sup> ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ<sup>1, 3</sup> ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์<sup>1, 3</sup> และคุณยุต เอี่ยมสอาด<sup>1,3</sup> <sup>1</sup>ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม <sup>2</sup>ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ <sup>3</sup>ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2942-7188 โทรสาร 0-2942-7189 \*อีเมล์ chana\_raksiri@yahoo.com

Sawit Chimruang<sup>1</sup>, Chana Raksiri<sup>1, 2\*</sup>, Supasit Rodkwan<sup>1, 3</sup>, Chaiyakorn Junsuwan<sup>1, 3</sup> and Kunnayut Eiamsa-ard<sup>1,3</sup> <sup>1</sup>Center of Excellence in Rubber Mould, Research and Development Institute of Industrial Production Technology <sup>2</sup>Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University and <sup>3</sup>Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand, Tel: 0-2942-7188, Fax 0-2942-7189, \*E-mail: chana\_raksiri@yahoo.com

#### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการประยุกด์ใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีห้าแกน สำหรับการผลิตใบพัดโดยกระบวนการดัดเฉือนวัสดุ การคำนวณ ทางเดินของมีดตัดเฉือนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตโดย ใช้โปรแกรม Power Mill ซึ่งทำการคำนวณทางเดินของมีดตัดเฉือนจะ แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้คือ 1). ขั้นตอนการคำนวณสำหรับ การกัดหยาบ (Rough Milling) 2). ขั้นตอนการคำนวณสำหรับการกัด ลดขนาด (Rest Rough Milling) 3). ขั้นตอนการคำนวณสำหรับการกัด ละเอียด (Finishing Milling) 4). ขั้นตอนการคำนวณสำหรับการกัด ละเอียด (Finishing Milling) 1. ขั้นตอนการคำนวณสำหรับการกัด ละเอียด (Finishing Milling) เพื่อเซาะร่องใบพัด 5). ขั้นตอนการคำนวณ สำหรับการกัดละเอียด (Finishing Milling) เพื่อกัดใบพัดด้านขวาและ 6). ขั้นตอนการคำนวณสำหรับการกัดละเอียด (Finishing Milling) เพื่อกัดใบพัดด้านซ้าย

สำหรับการทดสอบโปรแกรมที่ได้จากการคำนวณเส้นทาง การเดินของมีดเฉือน ผู้วิจัยได้นำเอาแบบจำลองของเครื่องกัดห้าแกน รุ่น Hermle C600U SRT450 ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของ ทางเดินมีดเหล่านี้ ผลที่ได้จากการทดสอบพบว่าโปรแกรมสำหรับการ กัดละเอียด (Finishing Milling) เพื่อกัดใบพัดด้านขวาและ โปรแกรม สำหรับการกัดละเอียด (Finishing Milling) เพื่อกัดใบพัดด้านช้าย มี ข้อผิดพลาดในการจำลองการเคลื่อนที่ โดยเห็นได้จากที่ตัวจับยึดมีดดัด เฉือนทำมุมเอียงโดนชิ้นงาน จึงแก้โดยการเพิ่มความยาวของตัวจับยึด มีดตัดเฉือนให้มากขึ้น

#### Abstract

This research is the application of CNC five axis milling machine for material cutting in turbine blade. There are six tool path steps are calculated by using Power Mill Computer Aided Manufacturing (CAM). These are 1) Rough Milling calculation 2) Rest Rough Milling calculation 3) Finishing Milling calculation 4) Outer Blade Finishing calculation 5) Inner Blade finishing calculation and 6) Bottom Blade calculation

The verification of tool paths are done by the using 5 axis milling machine: Hermle C600U SRT450. The tool path simulation results show that finishing milling for right side and left side are mistake. The tool clamping system are collided with the work piece and and solved by extend tool length.

#### 1. บทนำ

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่า เป็นภาคการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ สำคัญ การเดิบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถใน การแข่งขันและการส่งออกจึงเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสนใจดูแลและ จริงจังต่อปัจจัยที่จะกระทบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐาน ของสินค้า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิต ขีดความสามารถ ทางด้านการตลาดและการจัดการ ตลอดจนวิสัยทัศน์ที่มีต่อแนวโน้มการ

แข่งขันในตลาด การขึ้นรูปใบพัดด้วยเครื่องกัดห้าแกน ที่มีพื้นผิวที่ ชับซ้อนและต้องการความแม่นยำมากขึ้น อาทิเช่น ใบพัดที่ใช้ใน เครื่องยนต์ไอพ่น, พื้นผิวของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์, อากาศ ยาน พื้นผิวเหล่านี้ บางครั้งไม่สามารถขึ้นรูปได้ด้วยเครื่องกัด 3 แกน ปกติ หรือถ้าสามารถทำได้ก็ต้องมีการขึ้นรูปหลายขั้นตอน ซึ่งทำให้ไม่ สามรถกัดขึ้นรูปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งทางด้านคุณภาพของ ชิ้นงาน ดังนั้นจึงได้นำเอาเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องกัด 5 แกนมา ใช้ในกระบวนการผลิต เครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนจะมีลักษณะเหมือน เครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกนทั่วไปแต่จะมีการเพิ่มจำนวนแกนที่ทำการหมุน เข้าอีก 2 แกน การที่มีการเพิ่มจำนวนแกนเพื่อที่จะทำให้มี ความสามารถในการขึ้นรูปพื้นผิวที่ยากขึ้น

การขึ้นรูปด้วยเครื่องกัด 5 แกนเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ

1.1. การขึ้นรูปโดยตำแหน่ง (Positioning with five axis)

ในชิ้นงานบางลักษณะอาทิเช่น เสื้อสูบเครื่องยนต์ เสื้อ ปั้มน้ำ โดยต้องมีกระบวนการขึ้นรูปหลายกระบวนการ เช่น การคว้านรู, การเจาะ, การปาดผิว ฯลฯ โดยมีการเอียงผิวชิ้นงานด้านต่าง ๆ เทียบ กับแกนอ้างอิงของชิ้นงาน การขึ้นรูปประเภทนี้จะอาศัยแกนหมุนทั้ง 2 แกนของเครื่องกัด 5 แกน ชิ้นงานจะถูกยึดบนโต๊ะของเครื่องแล้วทำการ หมุนชิ้นงานหรือมีดตัดเฉือน


(Cutting Tool) ให้เอียงทำมุมสัมพัทธ์ตามแบบที่ ต้องการ จากนั้นจะคงตำแหน่งนั้นไว้ แล้วเริ่มทำกระบวนการต่างๆ เช่น ปาดผิว, เจาะรู, คว้านรู ฯลฯ โดยอาศัยเฉพาะการเคลื่อนที่ของแกนเซิง เส้นทั้ง 3 แกนเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ทำให้เราสามารถทำการขึ้นรูปชิ้นงานได้โดยการ จับยึดชิ้นงานเพียงครั้งเดียว ทำให้ลดเวลาในการผลิต รวมทั้งยังทำให้ ค่าความผิดพลาดในการผลิตลดน้อยลงด้วย จะเห็นได้ว่าการขึ้นรูป ประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องให้แกนทั้ง 5 เคลื่อนที่สัมพัทธ์พร้อมกัน ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ความซับซ้อนของการทำโปรแกรมและราคาของ ชุดควบคุมจะน้อยกว่าการขึ้นรูปอีกแบบหนึ่ง ดังจะได้กล่าวในหัวข้อ ต่อไปนี้

1.2 การขึ้นรูปบนพื้นผิวโค้ง (Profiling with five axis) ลักษณะของงานที่ใช้การขึ้นรูปบนพื้นผิวโค้งด้วยเครื่องกัด 5 แกน เช่น ใบพัดสำหรับเครื่องยนต์ไอพ่น หรือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า, พื้นผิว ของชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์, อากาศยาน โดยพื้นผิวเหล่านี้จะ มีความซับซ้อนทางสมการคณิตศาสตร์มาก หรือเป็นพื้นผิวที่ Undercut คือไม่สามารถขึ้นรูปได้โดยเครื่องกัด 3 แกน การขึ้นรูปแบบนี้ทั้งชิ้นงาน และมีดตัดเฉือนจะทำการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันโดยอาศัยแกนทั้ง 5 เคลื่อนที่พร้อม ๆ กัน ตามตำแหน่งของจุดและมุมเอียงของชิ้นงาน และมีดตัดเฉือนบนพื้นผิวที่จะทำการขึ้นรูป จะเห็นได้ว่าในการ คำนวณหาตำแหน่งหล่านี้จำเป็นต้องใช้ Software ช่วยในการคำนวณ รวมถึงชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนจะต้องมีความชับซ้อนมาก ยิ่งขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันการใช้ใบพัด (Turbine Blade) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ใน อุตสาหกรรมหลากหลายอาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม การผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์และอุตสาหกรรมการ ผลิตไฟฟ้า เนื่องด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้มีความซับซ้อนมากทั้งในด้านของ การออกแบบและการผลิต ทำให้ราคาของใบพัดสูงมากและต้องใช้ เวลานานในการสั่งแต่ละครั้ง ทำให้มีแนวคิดริเริ่มนำเอาหลักการของ การประยุกต์ใช้เครื่องกัดห้าแกนในกระบวนการผลิตใบพัดสำหรับ อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยจะเริ่มทำการวิจัยจากใบพัดที่ใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตกระดาษ งานวิจัยนี้จะช่วยสร้างความสามารถในการพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตใบพัดสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ การสร้างแบบจำลองโดยใช้วิศวกรรมย้อนรอยและการขึ้นรูปใบพัดด้วย เครื่องกัดห้าแกน โดยการคำนวณทางเดินของมีดดัดเฉือนจากการใช้ วิศวกรรมช่วยในการผลิต ( Computer Aided Manufacturing :CAM ) นอกจากนี้ยังทำการตรวจสอบความถูกต้องทางเดินมีดจากการจำลอง การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรซีเอ็นซีห้าแกน

### 2. แบบจำลอง Solid Modeling ของใบพัด (Turbine Blade)

เป็นแบบจำลองสามมิติที่ได้ทำการปรับแต่งพื้นผิวให้มีความ สมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งการสร้างใบพัดจนครบ รวมทั้งรายละเอียดของ ส่วนประกอบอื่นๆ ของใบพัดให้สมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรมช่วยในการ ออกแบบ(Computer Aided Design, CAD) Unigraphics NX2 [1]



### ภาพที่ 1 Solid Modeling [1] 3. การคำนวณหาทางเดินของมืดตัดเฉือน

โปรแกรมช่วยในการผลิต CAM (Computer Aided Manufacturing) ที่ใช้ในการคำนวณจะใช้โปรแกรม Power mill ซึ่งใช้ สำหรับงานกัด (Milling) ในลักษณะ5 แกนที่เป็นรูปผิว (Surface) ด้วย เครื่องกัดซีเอ็นซีห้าแกน CNC five Axis Milling Machine การเขียน โปรแกรมเอ็นซีนี้จะเริ่มต้นจากการสร้างรูปทรงเรขาคณิตของชิ้นงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบหรือแคด (CAD : Computer Aided Design) หลังจากนั้นก็จะเป็นการเลือกใช้เครื่องมือตัดและข้อมูล ของการตัดเฉือนที่เหมาะสมกับเครื่องมือตัดแต่ละชนิด ซึ่งในโปรแกรม แกด/แคมนั้นเราสามารถที่จะกำหนดข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เมื่อเสร็จ สิ้นขั้นตอนของการกำหนดรูปทรงเรขาคณิตของชิ้นงานและการเลือกใช้ ้เครื่องมือตัดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool path) เพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน โดยในขั้นตอนนี้โปรแกรมแคด/แคมจะมี วิธีการจำลองการขึ้นรูปชิ้นงาน (Simulation) เพื่อให้เราสามารถ


มองเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยตรวจสอบ หาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการขึ้นรูปชิ้นงานอีกด้วย

ทางเดินของมีดตัดเฉือนจะถูกเก็บในรูปของ CL data-file ซึ่งจะประกอบด้วยตำแหน่งของปลายมีดตัดเฉือน (X, Y, Z) ใด ๆ และ เวกเตอร์บอกทิศทางของแกนมีดตัดเฉือน (i, j, k) โดยทั้ง (X, Y, Z) และ (i, j, k) เทียบกับจุดศูนย์ของชิ้นงานโดยปกติทางเดินของมีดตัด เฉือนของเครื่องกัด 3 แกน จะมีแค่ตำแหน่งของปลายมีดตัดเฉือน (X, Y, Z) ส่วน (i, j, k) จะมีค่าเท่ากันตลอดโดยมีค่าเท่ากับ (0, 0, 1) เพราะ แกนของมีดตัดเฉือนจะขนานกับแกน Z ตลอดเวลา

ในการใส่ค่าความยาวของมีดตัดเฉือนและตำแหน่งจุดอ้างอิง ของชิ้นงานเทียบกับจุดอ้างอิงของเครื่องจักรลงใน NC–postprocessor หน้าที่ของ NC–postprocessor คือ จะทำการเปลี่ยน CL data-file (X, Y, Z, i, j, k) ซึ่งเทียบกับจุดอ้างอิงของชิ้นงานไปเป็น (X, Y, Z, A, B) หรือ (X, Y, Z, A, C) หรือ (X, Y, Z, B, C) ขึ้นอยู่กับชนิดของรูปแบบ เครื่องกัด 5 แกน โดยพิกัดเหล่านี้จะเทียบกับจุดอ้างอิงของเครื่อง


สำหรับการคำนวณทางเดิมมีดของการขึ้นรูปใบพัดจะแบ่ง ออกเป็น 9 ขั้นตอน

1. การขึ้นรูปหยาบ( Rough Milling) โดยใช้มีดตัดเฉือน ขนาด 25 มม.




ภาพที่ 2 การขึ้นรูปหยาบ (Rough Milling)

การขึ้นรูปลดขนาด (Rest Rough Milling) โดยใช้มีดตัดเฉือน ขนาด
มม.




ภาพที่ 3 การขึ้นรูปลดขนาด (Rest Rough Milling)

การขึ้นรูปละเอียด(Finishing Milling) ใช้มีดตัดเฉือน ขนาด 6 มม.
เพื่อขึ้นรูปปลายใบพัด




ภาพที่ 4 การขึ้นรูปละเอียด (Finishing Milling)

4. การขึ้นรูปละเอียด( Finishing Milling) ใช้มีดตัดเฉือน ขนาด 6 มม.




ภาพที่ 5 การขึ้นรูปละเอียด (Finishing Milling)


ลักษณะการขึ้นรูปละเอียด( Finishing Milling) เพื่อเซาะร่องใบพัด 4 ครั้ง



8. การขึ้นรูปละเอียด (Finishing Milling)ใช้มีดตัดเฉือน ขนาด 6 มม. เพื่อขึ้นรูปใบพัดด้านขวา



ภาพที่ 7 การขึ้นรูปละเอียด เพื่อขึ้นรูปใบพัดด้านขวา



School of Mechanical Engineering , Suranaree University of Technology

การขึ้นรูปละเอียด (Finishing Milling) ใช้มีดตัดเฉือน ขนาด
มม. เพื่อขึ้นรูปใบพัดด้านซ้าย



ภาพที่ 8 การขึ้นรูปละเอียด เพื่อขึ้นรูปใบพัดด้านซ้าย


### 4. การ จำลองทางเดินของมืดตัดเฉือน

ขั้นตอนนี้ได้นำเอาแบบจำลองเครื่องจักรห้าแกนตัวอย่าง รุ่น Hermle C600U SRT450) มาทดสอบในการทดสอบการเดินของ มีดตัดเฉือนเพื่อทดสอบความถูกต้องของการเดินในลักษณะต่าง ๆ ซึ่ง เป็นเครื่องที่มีการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Linear Motion) 3 แกน ( X, Y, Z) และการเคลื่อนที่เชิงมุม (Angular Motion) คือแกน A และ แกน C เป็นเครื่องที่ใช้ในการทดสอบการเคลื่อนที่ที่ได้จากการคำนวณทางเดิน มีดตัดเฉือนด้วยโปรแกรม Power Mill

การตรวจสอบทางเดินมีดตัดเฉือนเพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใน ขั้นตอนนี้ใช้โปรแกรม Power Mill ในการจำลองเพื่อให้เราสามารถ มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยตรวจสอบหา ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการขึ้นรูปชิ้นงาน


การตรวจสอบทางเดินมีดตัดเฉือนบนเครื่องกัด 5 แกนรุ่น Hermle C600U SRT450

 1. ลักษณะการเดิน Offset AreaClearModel โดยใช้ Tool
25 mm การขึ้นรูปโดยวิธีนี้เป็นการขึ้นรูปด้วยวิธีหยาบ ๆ เนื่องจาก ชิ้นงานที่มีความโตกว่าขนาดจริง ซึ่งไม่สามารถขึ้นรูปละเอียดได้
เนื่องจากการขึ้นรูปแต่ละครั้งด้องใช้เวลาในการขึ้นรูป ดังนั้นวิธีนี้เป็น ส่วนหนึ่งในการลดเวลาในการขึ้นรูปงานให้น้อยลง




ภาพที่ 9 การขึ้นรูปหยาบ (Rough Milling)

2. ลักษณะการเดิน Offset AreaClearModel โดยใช้ Tool
12 mm การขึ้นรูปโดยวิธีนี้เป็นการขึ้นรูปด้วยวิธีหยาบ ๆ โดยอ้างอิง
จากการขึ้นรูป Offset AreaClear Model ที่ใช้มีดตัดเฉือน 25 mm แต่
วิธีการนี้ เป็นการขึ้นรูปลดขนาดจาการขึ้นรูปครั้งแรกที่ Tool เข้าไปไม่
ถึง




ภาพที่ 10 การขึ้นรูปลดขนาด (Rest Rough Milling)

3. ลักษณะการเดิน Projection Surface Finiting โดยใช้ Tool 6 mm การขึ้นรูปวิธีนี้เป็นการขึ้นรูปละเอียดหลังจากที่ขึ้นรูป Rest Rough แล้ว ขั้นตอนนี้จะขึ้นรูปบริเวณปลายใบของใบพัด ในขณะที่มี ความหนาของบริเวณใบเยอะอยู่ เนื่องจากการขึ้นรูปขั้นนี้มีความเสี่ยง ของการขึ้นรูปเป็นอย่างมาก เช่น ถ้าบริเวณใบบาง การขึ้นรูปของมีด ทำให้ใบบิดหรือหักได้



ภาพที่ 11 การขึ้นรูปละเอียด (Finishing Milling) ปลายใบพัด

 4. ลักษณะการเดิน Projection Surface Finiting โดยใช้
Tool 6 mm การขึ้นรูปวิธีนี้เป็นการขึ้นรูปละเอียดหลังจากที่ขึ้นรูป
Finishing บริเวณปลายใบของใบพัด แล้ว ขั้นตอนนี้จะขึ้นรูปเป็นชั้น แรกเพื่อหลีกเลี่ยงการชนของหัวจับมีดตัดเฉือน (Holder)




ภาพที่ 12 การขึ้นรูปละเอียด (Finishing Milling ) เซาะร่องใบพัด 4 ครั้ง

 8. ลักษณะการเดิน Swarf Finiting โดยใช้ Tool 6 mm การ กัดวิธีนี้เป็นการกัดละเอียดหลังจากที่กัด Finishing บริเวณร่องของ ใบพัดขั้นตอนนี้จะทำการกัดบริเวณด้านของใบ โดยเริ่มต้นการกัดจาก ด้านขวาซึ่งจะใช้ลักษณะการเดินมีดตัดเฉือนแบบ Swarf Finiting คือ การกัดชิ้นงานโดยเอาปลายด้านข้างของ Tool เป็นตัวในการตัดเฉือน

ME NETT 20<sup>th</sup> หน้าที่ 369 AMM090


### The 20<sup>th</sup> Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand 18-20 October 2006 , Mandarin Golden Valley Hotel & Resort Khao Yai , Nakhon Ratchasima

# AMM090



ภาพที่ 13 การขึ้นรูปละเอียด (Finishing Milling) ใบพัดด้านขวา

9. ลักษณะการเดิน Swarf Finiting โดยใช้ Tool 6 mm การขึ้นรูปวิธีนี้เป็นการขึ้นรูปละเอียดหลังจากที่ขึ้นรูปจากด้านขวาแล้ว ซึ่งจะใช้ลักษณะการเดินมีดตัดเฉือนแบบ Swarf Finiting คือการขึ้นรูป ชิ้นงานโดยเอาปลายด้านข้างของ Tool เป็นตัวในการตัดเฉือน



ภาพที่ 14 การขึ้นรูปละเอียด (Finishing Milling) ใบพัดด้านซ้าย

ขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนโปรแกรมเอ็นซีด้วยแคด/แคม คือ การแปลงทางเดินของเครื่องมือตัดไปเป็นรหัสเอ็นซี (NC code) โดยในขั้นตอนนี้เรียกว่า "Postprocessor" ทั้งนี้เนื่องจากรูปทรงของ ชิ้นงานที่สร้างจากโปรแกรมแคด/แคมนี้ถูกเขียนขึ้นจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา APT ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องแปลงให้ เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี ยกตัวอย่างรหัส คำสั่งสำหรับควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี เช่น G, M, S เป็นต้น ซึ่ง แสดงวิธีให้เห็นจากการ Post ด้วยโปรแกรม Power Mill

การแปลงทางเดินของเครื่องมือตัดไปเป็นรหัสเอ็นซี (NC code) โดยในขั้นตอนนี้เรียกว่า "Postprocessor" ดังตัวอย่าง การแปลงทางเดินของเครื่องมือตัด จะมีปัญหาในการ Postprocessor ไม่สำเร็จ มีอยู่ 2 กรณี คือ

- การคำนวณทางเดินมีดเกิดการผิดพลาด อย่างเช่น หัวจับมีด ตัดเฉือนโดนชิ้นงาน
- การเอียงมุมของมีดตัดเฉือน มีมุมเอียงมากกว่าที่เครื่องจะ ยอมรับได้ เป็นต้น

#### 5. สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองจะพบว่าเราสามารถใช้เครื่องกัดห้าแกน ในการผลิตใบพัดโดยมีการนำเอาระบบ CAD/CAM มาใช้ในการเขียน โปรแกรมเอ็นซีนี้จะเริ่มต้นจากการสร้างรูปทรงเรขาคณิตของชิ้นงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบหรือ CAD หลังจากนั้นก็จะ เป็นการเลือกใช้เครื่องมือตัดและข้อมูลของการตัดเฉือนที่เหมาะสมกับ เครื่องมือตัดแต่ละชนิด ซึ่งในโปรแกรมแคด/แคมนั้นเราสามารถที่จะ กำหนดข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนของการกำหนด รูปทรงเรขาคณิตของชิ้นงานและการเลือกใช้เครื่องมือตัดแล้ว ขั้นตอน ดู่อไปคือการกำหนดทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool path) เพื่อขึ้นรูป ชิ้นงาน โดยในขั้นตอนนี้โปรแกรมแคด/แคมจะมีวิธีการจำลองการขึ้น รูปชิ้นงาน (simulation) เพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพพจน์ได้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่เกิด จากการขึ้นรูปชิ้นงานอีกด้วย

### 6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสถาบันคันคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทาง อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ การสนับสนุนโครงการนี้

### 7. เอกสารอ้างอิง

- [1] ณัฐพล จันท์พาณิชย์ ชนะ รักษ์ศิริ ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร และ ศุภ สิทธิ์ รอดขวัญ. 2548. วิศวกรรมย้อนรอยในงานสร้างแบบกังหัน ดันกำลังสามมิติ : สถาบันคันคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
- [2] มนูศักดิ์ จานทอง. 2542. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย ในการผลิตร่วมกับออโตแคดโดยใช้ ARX : ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
- [3] สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม. 2535. เครื่องจักรกล ซีเอ็นซีและการโปรแกรมสำหรับเครื่องกลึง และเครื่องกัด : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
- [4] Bilar E.L.S., 1992. "Development of a Post Processor for Five Axis CNC Milling Machine"\_M. Eng. Thesis, AIT, Bangkok.
- [5] Bohez E.L.J., 1979. "Computer Aided Geometric Design and Computer Aided manufacturing of Rotors for Centrifugal Compressor", Personnel findings.
- [6] Boyed K.B., 1974. "Five Axis Machining", Machine Design, Vol. 46(12): 134-138.