

ระบบควบคุมกำลังคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์สำหรับเครื่องทำต้นแบบอย่างเร็ว

Power Control of Carbondioxide Laser System for Rapid Prototype

ไพบูลย์ ช่างทองคล่องสี, รศ.ดร.ธนู ชัยชาญ, รศ.ดร.ศิริศักดิ์ หาญชุวงศ์

ศูนย์วิจัยการคำนวนขั้นสูง ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

ถนนพิบูลสงคราม เขตดุสิต กรุงเทพ 10800

โทร (02)9132500 ต่อ 8311 โทรสาร (02)5870026 E-mail: tong_072@yahoo.com และ tcc@kmitnb.ac.th

Paitoon Changtongclongsee ,Thanu Chouychai and Sirisark Hachuwong

Research center for Advanced Computational Engineering , Department of Mechanical Engineering

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok , Piboolsongkram Rd.10800 Thailand

Tel:(662) 9132500 Ext.8311 Fax:(662) 5870026

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมกำลังของเลเซอร์สำหรับเครื่องทำต้นแบบอย่างเร็วให้มีกำลังที่เหมาะสมต่อความเร็วในการวิ่งตัดกระดาษด้วยเลเซอร์เพื่อให้ขนาดของรอยตัดมีขนาดคงที่สม่ำเสมอที่ทุกความเร็วของการตัด การเคลื่อนที่ของหัวตัดในแต่ละแกนนั้นถูกควบคุมโดยใช้motorกระแสตรง การควบคุมตำแหน่งของการเคลื่อนที่และความเร็วจะเป็นการควบคุมแบบพิ.ไอ ดี ผ่านจากการศึกษาและทดลองพบว่า สามารถควบคุมกำลังของคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ได้โดยสามารถปรับกำลังได้ที่ 0 วัตต์จนถึง 30 วัตต์ ซึ่งเป็นกำลังที่มากที่สุดของเลเซอร์ชุดนี้ และพบว่ากำลังที่ใช้ในการตัดจะขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษและความหนาของกระดาษด้วย นอกจากนี้การควบคุมกำลังของเลเซอร์ยังมีการหน่วงเวลาเนื่องจากกระบวนการสะสมพลังงานทางความร้อนของเลเซอร์ ทำให้ต้องมีการควบคุมกำลังของเลเซอร์ให้ทำงานล่วงหน้าจึงจะทำให้ผลการตัดสมบูรณ์ตามต้องการ

Abstract

The objective of this thesis was to study and develop the power control system of Carbondioxide laser for rapid prototype. The parameters that affect the quality of the cut line are cutting velocity and cutting power. The motion of laser gripper in each axis was controlled by a DC servomotor. The PID control was applied for position and velocity control. The results show that the power of Carbondioxide laser can be controlled. The range of power was from 0 watt to 30 watt which was the maximum of this machine. And the cutting power depends on the thickness and type of paper. The smooth cut line can be achieved by optimizing the cutting velocity and cutting power. More over, it is found that the laser beam must be turn on before moving the laser gripper allowing the time to accumulate enough thermal energy to get a clear cut.

1.บทนำ

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมไปอย่างมากมาย ทั้งด้านการคำนวนและควบคุมต่างๆ การใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยแทนแรงงานมนุษย์ โดยมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานแทนและในขณะนี้ได้นำระบบควบคุมอัตโนมัติโดยการนำคอมพิวเตอร์มาควบคุมการทำงานแทนมนุษย์ทั้งหมดในหลายอุตสาหกรรมเป็นต้น เครื่องทำต้นแบบอย่างเร็ว (Rapid Prototyping) ซึ่งจะทำการสร้างแบบจำลองขึ้นมา ก่อนการผลิตจริงทำให้สามารถแก้ไขปรับปรุงขั้นงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เครื่องสร้างต้นแบบอย่างเร็วนี้ ก็มีการนำอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติมาเป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกัน โดยจะมีระบบควบคุมอัตโนมัติ 3 แกน เป็นส่วนประกอบ จะทำหน้าที่ในการควบคุมตำแหน่งความเร็วของหัวจับเลเซอร์เพื่อให้ชัดชี้แจ้ง ต้นแบบ ให้เป็นไปตามที่ต้องการโดยใช้ระบบโคออดิเนตาร์ตีเชียน [2]

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาวงจรควบคุมกำลังของเลเซอร์ให้มีกำลังที่เหมาะสมต่อความเร็วในการวิ่งตัดเพื่อให้ได้ขนาดของรอยตัดมีขนาดคงที่สม่ำเสมอ ถึงแม้ความเร็วของการตัดจะไม่คงที่ก็ตาม การเคลื่อนที่ของหัวตัดในแต่ละแกนนั้นถูกควบคุมโดยใช้motorกระแสตรง การควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่และความเร็วจะเป็นการควบคุมแบบพิ.ไอ ดี [2] การควบคุมกำลังของเลเซอร์นั้นจะใช้การปรับค่าความต้านทานในวงจรสวิตซ์ที่ใช้ในการจุดหลอดเลเซอร์ให้สามารถผลิตแสงเลเซอร์ออกมาราบตามกำลังที่เราต้องการ ในช่วงกำลังค่าต่ำสุดจนถึงค่าสูงสุดของขนาดหลอดที่จะให้กำลังออกมากได้ ส่วนการปรับค่าความต้านทานในวงจรสวิตซ์นั้นจะใช้คอมพิวเตอร์ทำการปรับไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของหัวตัดด้วยเลเซอร์ ใน การปรับจะสามารถปรับกำลังเลเซอร์ให้ เหมาะสมกับความเร็วนั้ด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้น ทำให้สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้สะดวก

2. แสงเลเซอร์

แสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีนุ่มนวลร่วงขึ้น เป็นแสงที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากแสงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ และเป็นแสงที่แตกต่างไปจากแสงจากหลอดไฟทั่วๆไป แสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีนุ่มนวลร่วงขึ้นโดยการควบคุมให้อะตอมหรือโมเลกุลเปล่งแสงออกมากอย่างเป็นระเบียบ มีคุณสมบัติเด่นที่สามารถสูบได้ดังนี้ [1]

1. ความเป็นแสงสีเดียว ในทางทฤษฎีแล้วความกว้างของความถี่ของเส้นสเปกตรัมมีค่าอย่างมากเพียงไม่ถึง Hz (ในกรณีแสงธรรมชาติ เส้นสเปกตรัมมีความกว้างหลายพัน MHz)
2. มีความขนาดของลำแสงที่มาก
3. สามารถรวมแสงเลเซอร์ให้เป็นจุดสว่างมากๆได้มาก ในทางทฤษฎีค่าของสปีดจะมีขนาดเล็ก ถึงความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์
4. มีความเข้มของพลังงาน (energy density) (พลังงาน / พื้นที่หน้าตัด) ที่สูงมาก
5. มีโคอีเรนต์ที่ดีมาก
6. สามารถรวมพลังงานของแสงไว้มากๆ แล้วยิงออกมากเป็นแสงพลังที่มีพลังงานสูงมากๆได้

โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทของเลเซอร์ตามสถานะของสารเลเซอร์ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

2.1 โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องกำเนิดเลเซอร์

โดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อย 3 ส่วน ดังนี้คือ [1]


1. ตัวกลางเลเซอร์ (Laser media) เป็นวัสดุหรือตัวกลางที่จะให้กำเนิดแสงเลเซอร์ออกมามีทั้งวัสดุของแข็ง ของเหลวและก๊าซ
2. ออปติคอลเรโซโนเตอร์ (Optical Resonator) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย กระจกสะท้อนแสงหรือมีความยาวเที่ยบเท่ากระดาษที่ป้อนกลับแสงให้แสงเป็นคลื่นนิ่งและทำให้แสงมีความเข้มสูงขึ้นจนถึงจุดเลเซอร์ (lasing)
3. แหล่งกำเนิดพลังงานหรือกระแสตุ้น (Excitation Power Source) เป็นต้นกำเนิดพลังงาน เช่น กำเนิดแรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อดิสชาร์จให้ก๊าซภายในเป็นพลasma หรือใช้กำเนิด ลำอิเล็กตรอนหรือใช้ฉีดกระแสไฟฟ้า หรือใช้หัวเกิดแสงแฟลชสว่างมากๆ

2.2 การป้อนพลังงานแก่ตัวกลางของเลเซอร์ได้แก่

1. การป้อนพลังงานแสง (Optical Pumping) โดยใช้หลอดไฟแสงสว่างกำลังสูง หรือใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ด้วยกัน เป็นตัวป้อนพลังงานให้แก่เลเซอร์อีกชนิดหนึ่ง


2. การป้อนพลังงานไฟฟ้า (Electrical Pumping) โดยใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง ในการทำ Gas Discharge เมื่อตัวกลางของเลเซอร์มีสภาพเป็นก๊าซ

3. การป้อนพลังงานด้วยลำอิเล็กตรอน (Electron Beam Pumping) โดยใช้ลำอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงยิงเข้าไปกระตุ้นให้โมเลกุลของก๊าซเกิดการ Excitation โดยในงานวิจัยนี้ตัวกลางเลเซอร์เป็นชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) โดยใช้การป้อนพลังงานไฟฟ้าแบบสวิตชิ้ง ดังรูป 1 [3]



รูปที่ 1 แผนภาพส่วนประกอบสำคัญของแหล่งจ่ายไฟสวิตชิ้ง

รูปที่ 2 ลักษณะเอาท์พุตของเลเซอร์ชนิด CW, ชนิดพลัสต์ และชนิด Q-Switch




เลเซอร์ชนิดควรบอนไดออกไซด์ (CO_2 Laser) มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

ความยาวคลื่น	: 10.6 μm ย่างแสงอินฟราเรด
กำลังเอาท์พุต	: 10 mW ~ kW (อาจถึง MW)
วิธีกระตุ้น	: ดิสชาร์จ

ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	: แรงดันไฟฟ้า $kV \sim$ พลายนิบ kV , กระแสไฟฟ้า $mA \sim A$
ประสิทธิภาพ	: $\sim 20\%$
ชนิดของการเลเซอร์	: แบบต่อเนื่อง (CW) และพัลส์ (Pulse)
อื่นๆ	: มีทั้งชนิดก๊าซก๊าซ CO_2 (ระบบปิด) และชนิดไฮโลวีyan ก๊าซ CO_2 (ระบบเปิด)

เลเซอร์ชนิด CO_2 จัดว่าเป็นเลเซอร์ชนิดก๊าซที่สามารถให้กำลัง เอาต์พุตได้สูงที่สุด และให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดด้วย โดยทั่วไปใช้ก๊าซ CO_2 เป็นก๊าชหลักและอาจผสมด้วยก๊าซ N_2 และ He การกระตุ้น ให้เกิดเลเซอร์ใช้วิธีการตีส查ร์จด้วยสนามไฟฟ้าแรงสูง

ในงานวิจัยนี้การเคลื่อนที่นั้นชุดควบคุมจะสร้างทางเดินแบบเส้น ตรงด้วยชุดคำสั่งแบบคำແเนงไปยังคำແเนงโดยใช้ฟังก์ชันแบบสไปล์น์ ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 การเคลื่อนที่โดยใช้ฟังก์ชันสไปล์น์

จากรูปที่ 3 จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ในเส้นทางอยู่ 3 แบบ คือ ช่วงแรกจาก 0 ถึง t_b เป็นช่วงความเร่งคงที่ (a) ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น จากค่าเริ่มต้นจนถึงค่าที่กำหนดและเคลื่อนที่ต่อไปในช่วงที่สอง ซึ่งเป็น

ช่วงความเร็วคงที่ (V) ความเร่งจะมีค่าเป็นศูนย์จนถึงเวลา $t_f - t_b$ จึงเริ่มเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ (-a) ความเร็วจะลดลงจนถึงเวลา t_f ค่าความเร็วมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งจะได้ระยะทางตามที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วจะให้ระยะทางส่วนแรกมีค่าเท่ากับระยะทางส่วนที่สาม ดังนั้นเราสามารถหาความสัมพันธ์ของระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง เทียบกับเวลาได้ดังตารางที่ 1 [5]

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง เทียบกับเวลาในการเคลื่อนที่โดยใช้ฟังก์ชันสไปล์น์


Time	$x(t)$	$\dot{x}(t)$	$\ddot{x}(t)$
$0 \leq t \leq t_b$	$x_0 + \frac{a}{2}t^2$	at	A
$t_b \leq t \leq t_f$	$\frac{x_f + x_0 - vt_f}{2} + Vt$	V	0
$t_f - t_b \leq t$	$x_f - \frac{at_f^2}{2} +$ $at_f t - \frac{a}{2}t^2$	- at_f - a at	

โดยที่

$$t_b = \frac{v}{a} = \frac{x_0 - x_f + vt_f}{V} = \frac{t_f}{2} \pm \frac{\sqrt{a^2 t_f^2 - 4a(x_f - x_0)}}{2a} \quad (13)$$

$$t_f = \frac{x_f - x_0}{V} + \frac{v}{a} \quad (14)$$

ในงานวิจัยนี้ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานร่วมกันระหว่าง เลเซอร์และ X-Y Plotter โดยในการควบคุมการทำงานของเลเซอร์นั้นมี 2 ส่วนหลักคือส่วนปิด-ปิดเลเซอร์และส่วนปรับกำลังเลเซอร์ ดังรูปที่ 4




รูปที่ 4 บล็อกคืออะไรมากการทำงานร่วมกันของเลเซอร์ และ X-Y Plotter

1. ส่วนเบิด-ปิดเลเซอร์ นั้นใช้สัญญาณ D/A (Digital to Analog) ขนาด 2.2 VDC ในการเปิดระบบเลเซอร์ให้ทำงานและ 0 VDC ในการปิดเลเซอร์

2. ส่วนปรับกำลังเลเซอร์นั้นใช้การปรับค่าความต้านทานปรับค่า ไม้แบบบิดจิตอลในวงจรสวิตซ์ผ่าน IC DS1267 ในการต ET-PC10 โดยสามารถปรับกำลังของเลเซอร์ได้อยู่ในช่วง 0-30 วัตต์

และในกระบวนการควบคุมการทำงานของ X-Y Plotter นั้นจะควบคุมผ่านอินเตอร์เฟสการ์ดที่ต่อไปยังการ์ดควบคุมและบอร์ดคอนโทรล (Control and Driver Card) ในงานวิจัยนี้ เราจะทำการปรับกำหนดการเคลื่อนที่ทั้ง 2 แกน โดยมีรายละเอียดการทำงาน โดยมีลำดับการควบคุมการเคลื่อนที่และปรับกำลังเลเซอร์ดังรูปที่ 5



รูปที่ 5 ลำดับการเขียนการโปรแกรมส่วนควบคุมทั้งการเคลื่อนที่และ การปรับกำลังเลเซอร์

ในขณะที่มีการเคลื่อนที่จะทำการอ่านเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ขณะนั้นแล้วไปคำนวณหาความเร็วจากสมการใน ตารางที่ 1 และไปทำการเลือกค่ากำลังที่เหมาะสมกับความเร็วในการวิงตัดขณะนั้น เพื่อไปปรับกำลังเลเซอร์ ผ่านความต้านทานปรับค่าให้แบบติดต่อในวงจร สวิตชิ่ง โดยจะวนรอบเช็คตำแหน่งของเป้าหมายและปรับกำลังเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงเป้าหมาย

โดยกำลังที่เหมาะสมกับความเร็วที่ใช้ในการตัดนั้นได้มาจากการทดลองตัดวัสดุตัวอย่างด้วยค่าความเร็วและกำลังต่างๆ


3. ผลการวิจัย

เริ่มจากการทดสอบดังนี้


1. ในกรณการทดสอบนี้จะทำการกำหนดวัสดุตัวอย่างขึ้นมา 1 ชนิด ในที่นี่เราใช้เป็นกระดาษแข็ง โดยทำการตัดกระดาษด้วยเลเซอร์โดยมีการวิงตัดกระดาษด้วยค่ากำลังต่างๆที่หลอดเลเซอร์ให้กำลังออกมากโดยวิงตัดเป็นระยะทาง 80 mm โดยวิงตัดด้วยความเร็วคงที่ แล้วทำการปรับกำลังที่ใช้ในการตัดดังนี้ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 วัตต์โดยมีความเร็วที่ใช้ในการทดสอบต่างๆดังนี้ 10, 11.66, 13.33, 15, 16.66, 18.33, 20, 21.66, 23.33, 25, 26.66, 28.33, 30, 31.66, 33.33, 35, 36.66 mm/s.

2. นำผลจากการตัดวัสดุตัวอย่าง ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมเลือกค่ากำลังของเลเซอร์ให้เหมาะสมกับแต่ละความเร็วในการวิงตัด โดยทำ


การปรับกำหนดให้สัมพันธ์กับความเร็วในการวิงตัด ณ จุดที่สามารถตัดวัสดุได้ขาด เนื่องจากเครื่องทำการสร้างทางเดินของการเคลื่อนที่เป็นแบบพังก์ชันสไลล์ ดังนั้นในการปรับกำหนดการเคลื่อนที่จากตารางที่ 1 ที่ระบบควบคุมสั่งให้หัวตัดเลเซอร์วิงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วน้ำความเร็วที่ได้ไปปรับกำหนดการเลเซอร์ผ่านความต้านทานปรับค่าได้แบบติดต่อในวงจรสวิตชิ่ง โดยเราจะตัดกระดาษเป็นภาพตัวอย่างเช่น วงกลมที่เกิดจากเส้นตรงจำนวน 10 เส้นลากต่อกัน




รูปที่ 6 รอยตัดตัดด้วยความเร็ว 10 mm/s, ความแรง 50 mm/s² โดยไม่มีการปรับกำลังเลเซอร์



รูปที่ 7 รอยตัดตัดด้วยความเร็ว 10 mm/s, ความแรง 50 mm/s², และมีการปรับกำลังเลเซอร์



รูปที่ 8 รอยตัดตัดด้วยความเร็ว 20 mm/s, ความแรง 50 mm/s² โดยไม่มีการปรับกำลังเลเซอร์



รูปที่ 9 รอยตัดดัดด้วยความเร็ว 20 mm/s , ความเร่ง 50 mm/s^2

และมีการปรับกำลังเลเซอร์

4. สรุปผลการวิจัย

สามารถปรับกำลังของเลเซอร์ได้ตั้งแต่ค่า 0 วัตต์ไปจนถึง 30 วัตต์ โดยสามารถปรับกำลังของเลเซอร์ไปพร้อมกับการสั่งให้หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ได้ โดยมีการสั่งให้มีการปรับกำลังเลเซอร์ก่อนที่จะสั่งให้หัวตัดเลเซอร์เคลื่อนที่ทำให้รอยตัดที่ได้มีความต่อเนื่อง รอยตัดจะมีรอยใหม่โดยเฉพาะบริเวณจุดปลายของการเคลื่อนที่ เนื่องมาจากระบบดูดควันที่ใช้ออยเป็นเหมือนกับเป็นการเติมออกซิเจน(O_2)ให้แก่บริเวณรอยตัดทำให้ รอยตัดเกิดรอยใหม่มาก รูปที่ 6,8 เป็นการตัดกระดาษโดยที่ไม่มีการปรับกำลังของเลเซอร์พบว่ารอยตัดที่ได้มีขนาดใหญ่และเกิดรอยตามากโดยเฉพาะบริเวณตำแหน่งจุดปลายของการเคลื่อนที่ อันเนื่องมาจากการกำลังของเลเซอร์มีค่าไม่เหมาะสมต่อความเร็วในการวิ่งตัด ทำให้เกิดรอยใหม่บริเวณรอยตัดมาก รูปที่ 7,9 เป็นการตัดกระดาษโดยมีการปรับกำลังของเลเซอร์ตัวย่างทำให้รอยตัดที่ได้มีขนาดเล็ก ..เกิดรอยตามาใหม่บ้างแต่น้อยกว่าการตัดแบบไม่มีการปรับกำลังของเลเซอร์ จึงสรุปได้ว่าสามารถปรับกำลังของเลเซอร์ให้สมพันธ์กับความเร็วในการวิ่งตัดได้

5. เอกสารอ้างอิง

- [1]. ศุสิต เครื่องงาน. สิ่งประดิษฐ์อปโตอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพ - มหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- [2]. สมหวัง อริสวิวงศ์. "ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3 แกน สำหรับเครื่องสร้างต้นแบบอย่างรุ่ว. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541.
- [3]. ประศิทธิชัย แซ่เช้ง. สิ่งที่ซึ่งเพาเวอร์ซัพพลาย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดดี้เคชัน จำกัด (มหาชน), 2538.
- [4]. National Semiconductor. LM628/629 User guide. USA : National Semiconductor , 1995.
- [5]. William,Wolovich A.,Robotics:Basic Analysis and Design. New York: CBS College Publishing, 1987.